

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.8.2019
31011902137

PIOTR SZYMAŃSKI HUCCAR
SERWIS AUT POWYPADKOWYCH
ul. Budziśława 4
61-608 Poznań

Poznań, 31 stycznia 2019 r.

Szanowny Panie,

przeprowadzona w dniu 30 stycznia 2019 r. kontrola działalności prowadzonej przez Pana Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/085/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 2 stycznia 2019 r., dostarczonym przedsiębiorcy w trybie zastępczym w dniu 21 stycznia 2019 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.8.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.), wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy: § 14 ust. 1 pkt 12 oraz § 16 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), a także niezgodność mogącą naruszać przepis art. 83 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.8.2019 przesyłam następujące zalecenia:

1. Uaktualnić tabelę opłat za badania techniczne pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261 ze zmianami w: Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302; Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1233; Dz. U. z 2016 r., poz. 1074),
2. Zaktualizować wykaz czynności kontrolnych oraz metod i kryteriów oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badań technicznych, określonych w tabelach działu I załącznika nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.),
3. Przywrócić czytelność danych zamieszczonych na tabliczce znamionowej wieloskładnikowego analizatora spalin SNAP-ON MGA 1500 o nr fabrycznym A000071479/2006,
4. Udokumentować zatrudnienie diagnostów o nr uprawnień PO/D/0104 oraz PO/D/0190, od dnia 13 listopada 2018 r. do obecnie (kserokopie umów o zatrudnienie diagnostów proszę załączyć do odpowiedzi na niniejsze zalecenia pokontrolne).

Przedkładając powyższe oczekuję:

- niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w pkt 1 i 2 tego pisma,
- realizacji zaleceń pokontrolnych wymienionych w pkt 3 i 4 niniejszego wystąpienia, w terminie **14 dni** od daty jego otrzymania,

oraz pisemnej informacji o zrealizowaniu ww. zaleceń pokontrolnych, we wskazanym wcześniej terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Michał Mieloch
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Oprawnień Komunikacyjnych

Sprawy 290221: 31.01.2019. *[signature]*

Główny polecany 300