

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.71.2020  
08102003188

**PHU MOTORSPORT Mielcarek**  
**inż. Sebastian Mielcarek**  
**ul. Knapowskiego 16**  
**60-126 POZNAŃ**

Poznań, 8 października 2020 r.

Szanowny Panie,

przeprowadzona w dniu 8 października 2020 r. kontrola działalności prowadzonej przez Pana Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/023/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 23 września 2020 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 29 września 2020 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.71.2020 z dnia 5 października 2020 r.), wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy: pkt 2 ppkt 12 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), a także niezgodność mogącą naruszać przepis art. 83 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.71.2020 przesyłam następujące zalecenia:

1. Rejestr badań technicznych prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, szczególnie w zakresie wpisywania rodzaju paliwa (bazowego, alternatywnego) badanych pojazdów wyposażonych w silnik,
2. Przywrócić działanie opóźniomierza do kontroli działania hamulców ZEPWN Marki CL 170 o nr fabrycznym 0024/2001,
3. Udokumentować zatrudnienie diagnosty o nr uprawnienia PO/D/0279, w okresie od dnia 23 sierpnia 2019 r. do dnia 8 października 2020 r. (kserokopię umowy/umów o zatrudnienie diagnosty proszę załączyć do odpowiedzi na niniejsze zalecenia pokontrolne).

Przedkładając powyższe oczekuję:

- bieżącej realizacji zalecenia pokontrolnego wymienionego w pkt 1 tego pisma,
- realizacji zaleceń pokontrolnych wymienionych w pkt 2 – 3 niniejszego wystąpienia w terminie **14 dni** od daty jego otrzymania,

oraz pisemnej informacji o zrealizowaniu ww. zaleceń pokontrolnych, we wskazanym wcześniej terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Bartosz Pclezarski  
DYREKTOR  
Wydział Spraw Obywatelskich  
i Usług Komunikacyjnych

Spis treści: 08.10.2020

Główny polecony zps