



Przemysław Polcyn
Radny Miasta Poznania

Poznań, dnia 9 kwietnia 2019 r.

Nr 11/04/19

Pan

Mariusz Wiśniewski

*Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania*

Interpelacja

w sprawie określenia terminu uzupełnienia oznakowania drogowego w części północnej wiaduktu w ulicy Santockiej/Dąbrowskiego.

Szanowny Panie Prezydencie,

w dniu 12 grudnia 2018 roku złożyłem interpelację nr 5/12/18 **w sprawie uzupełnienia oznakowania drogowego i modernizacji ronda w części północnej wiaduktu w ulicy Santockiej** przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 15 grudnia 2018 roku i przekazaną Panu przez pana Prezydenta Miasta do rozpatrzenia.

W otrzymanej 27 grudnia 2018 roku odpowiedzi (Or-II.0003.37.2018) zostałem poinformowany o technicznych przyczynach uniemożliwiających wykonanie wyniesienia wyspy centralnej, co było przedmiotem interpelacji, oraz poinformowany o ustawieniu znaku B-2 „zakaz wjazdu” na zjeździe z ronda w kierunku wschodnim, co nie było przedmiotem interpelacji.

Celem wyjaśnienia złożyłem w dniu 28 grudnia 2018 roku interpelację nr 8/12/18 **w sprawie odpowiedzi na interpelację w sprawie uzupełnienia oznakowania drogowego i modernizacji ronda w części północnej wiaduktu w ulicy Santockiej**, przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 28 grudnia 2018 roku, w której dziękując za wyjaśnienie zaistniałej sytuacji zwróciłem uwagę, że interpelacja dotyczyła możliwości wyniesienia wyspy centralnej oraz uzupełnienia oznakowania o montaż słupka przeszkodowego U5b zespolonego ze znakiem C9 na wschodnim wlocie skrzyżowania w celu wyeliminowania błędnego wjazdu na rondo w przypadku opadów śniegu i zakrycia znaków poziomych



regulujących ruchem, nie zaś ustawienia znaku B-2 „zakaz wjazdu” na zjeździe z ronda w kierunku wschodnim oraz wniosłem prośbę do Pana Prezydenta o pozytywne rozpatrzenie wykonania uzupełnienia oznakowania poprzez montaż (według projektu) słupka przeszkodowego U5b zespolonego ze znakiem C9 na wschodnim wlocie skrzyżowania. W otrzymanej, opatrzonej datą 08.01.2018 (?), odpowiedzi (Or-II.0003.48.2018 Nr rej. 080119-2815) zostałem poinformowany, że „do końca stycznia br. słupek przeszkodowy U5b zespolony ze znakiem C9 zostanie zamontowany na wschodnim wylocie skrzyżowania ul. Santockiej, zgodnie z projektem”.

Na dzień składania niniejszej interpelacji wnioskowane oznakowanie nie zostało zamontowane - zapewne ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające zgodnie z warunkami technicznymi jego montaż. Proszę Pana Prezydenta aby właściwe służby dokonały uzupełnienia oznakowania o montaż słupka przeszkodowego U5b zespolonego ze znakiem C9 na wschodnim wlocie skrzyżowania najpóźniej przed początkiem IV kwartału obecnego roku (początku sezonu możliwych opadów śniegu). Jednocześnie proszę o informację o orientacyjnym terminie montażu.

Z wyrazami szacunku