

Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.27.2017
10041701307

AUTOLAND Leszek Kobyliński
ul. Kotowo 57
60-009 Poznań

Poznań, 10 kwietnia 2017 r.

Szanowny Panie,

przeprowadzona w dniu 7 kwietnia 2017 r. kontrola działalności Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/058/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 27 marca 2017 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 28 marca 2017 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.27.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.), wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 – dalej *rozporządzenie MSW*) oraz pkt 1.2.3 załącznika nr 3 do *rozporządzenia* Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.27.2017, mając na uwadze konieczność poprawy działalności kontrolowanej Stacji, przesyłam następujące zalecenia:

1. Definiować w sposób prawidłowy rodzaje badanych pojazdów, zgodnie z klasyfikacją pojazdów zawartą w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
2. Zaprzestać wykonywania na stacji kontroli pojazdów „innych czynności” nie związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu,
3. Dokonywać opłat z tytułu CEPiK w wyznaczonych terminach, tj. do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłaty były pobrane (§ 5 *rozporządzenia MSW*),
4. Dokonać naprawy powierzchni roboczej tylnej prawej rolki napędowej urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców,

z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Mieloch
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych

POZnań*

Przedkładając powyższe oczekuję realizacji ww. zaleceń pokontrolnych w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia oraz potwierdzenia tego faktu w formie pisemnej w tym samym terminie.

Z poważaniem
