

Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.3.2018
16011800376

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„POZMOT” Krzysztof Żak
ul. Jackowskiego 49
60-553 POZNAŃ**

Poznań, 16 stycznia 2018 r.

Szanowny Panie,

przeprowadzona w dniu 12 stycznia 2018 r. kontrola działalności Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/016/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 2 stycznia 2018 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 4 stycznia 2018 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.3.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.), wykazała niezgodności mogące naruszać przepis § 14 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.3.2018, mając na uwadze konieczność poprawy działalności kontrolowanej Stacji, przesyłam następujące zalecenie:

1. Poddać okresowej kontroli eksploatacyjnej albo serwisowi dymomierz ISC OLIVER D60 o nr fabrycznym 602114/1995, celem wyeliminowania nieregularności w jego działaniu.

Przedkładając powyższe oczekuję niezwłocznej realizacji ww. zalecenia pokontrolnego oraz pisemnej informacji o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności SKP, w terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Michał Mieloch
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych