

Prezydent Miasta Poznania
Wydział Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.41.2018
21061803075

F.H.U. Bartosz Gmerek
ul. Warszawska 141
61-141 Poznań

Poznań, 21 czerwca 2018 r.

Szanowny Panie,

przeprowadzona w dniu 21 czerwca 2018 r. kontrola działalności prowadzonej przez Pana Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/077/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 28 maja 2018 r., dostarczoną przedsiębiorcy w dniu 30 maja 2018 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.41.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.), wykazała nieprawidłowość naruszającą przepis § 14 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z pkt 1.2.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.41.2018, mając na uwadze konieczność poprawy działalności kontrolowanej Stacji, przesyłam następujące zalecenie:

1. Dokonać naprawy powierzchni roboczej rolki napędowej tylnej lewej urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców.

Przedkładając powyższe oczekuję realizacji ww. zalecenia pokontrolnego w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia oraz pisemnej informacji o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności SKP, w tym samym terminie.

z ur. PREZYDENTA MIASTA
Michał Mieloch
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych