

Prezydent Miasta Poznania

# POZnań\*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.1.2019  
28011900735

**Przedsiębiorstwo Transportu  
Samochodowego Łączności  
„TRANSPOT” S.A. w restrukturyzacji  
ul. Winklera 1  
60-246 Poznań**

Poznań, 28 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniu 25 stycznia 2019 r. kontrola działalności prowadzonej przez Państwa Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/006/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 2 stycznia 2019 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 4 stycznia 2019 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.1.2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.), wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy: § 15 pkt 7 oraz § 16 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), a także § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.1.2019 przesyłam następujące zalecenia:

1. Dokonać sprawdzenia prawidłowości działania czujnika gazu płynnego propan – butan, znajdującego się w kanale przeglądowym stacji kontroli pojazdów (w przypadku uszkodzenia wymienić czujnik na nowy),
2. Dokonywać opłat z tytułu CEPiK w wyznaczonych terminach, tj. do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłaty były pobrane,
3. Uaktualnić tabelę opłat za badania techniczne pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261 ze zmianami w: Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302; Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1233; Dz. U. z 2016 r., poz. 1074),
4. Uaktualnić wykaz diagnostów przeprowadzających badania techniczne na stacji kontroli pojazdów.

Przedkładając powyższe oczekuję:

- niezwłocznej realizacji zalecenia pokontrolnego wskazanego w pkt 1 tego pisma,
- bieżącej realizacji zalecenia pokontrolnego opisanego w pkt 2 przedmiotowego pisma,
- realizacji zaleceń pokontrolnych wymienionych w pkt 3 i 4 niniejszego wystąpienia, w terminie **14 dni** od daty jego otrzymania,

oraz pisemnej informacji o zrealizowaniu ww. zaleceń pokontrolnych, we wskazanym wcześniej terminie.

Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU  
Michał Mieloch

Sporządził: 28.01.2019r. (Pul)

list polecony zps