

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.27.2019
30041903288

„NEXFORD” S.C.
Paweł Kowalak Wiesław Smótkowski
ul. Strzeszyńska 229A
60-479 Poznań

Poznań, 30 kwietnia 2019 r.

Szanowni Panowie,

przeprowadzona w dniach od 25 do 30 kwietnia 2019 r. kontrola działalności prowadzonej przez Panów Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/055/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 27 marca 2019 r., dostarczonym przedsiębiorcom w dniu 1 kwietnia 2019 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.27.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.), wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy: pkt 2 ppkt 8 i ppkt 12 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.) oraz § 14 ust. 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.27.2019 przesyłam następujące zalecenia:

1. Rejestr badań technicznych prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, a szczególnie w zakresie wpisywania rodzaju paliwa badanych pojazdów wyposażonych w silnik,
2. Wyjaśnić pisemnie sytuację polegającą na zamieszczeniu w uwagach rejestru badań technicznych pojazdów pod pozycjami nr 01301/PO/055/P/2018 oraz 01304/PO/055/P/2018 informacji o terminach następnego badania technicznego, innych, niż zamieszczone przez diagnostę o nr uprawnienia PO/D/0080 w kolumnie nr 7 tego samego rejestru badań. Ponadto proszę o wskazanie, które daty określające terminy następnego badania technicznego pojazdów objętych ww. badaniami technicznymi należy uznać jako wiążące,
3. Dokonać naprawy dymomierza Radiotechnika DO 9500 o nr fabrycznym 96233/1996 lub wymienić przyrząd na przyrząd sprawny (w przypadku wymiany przyrządu należy zgłosić ten fakt Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego oraz tutejszemu Wydziałowi).

Przedkładając powyższe oczekuję:

- bieżącej realizacji zalecenia pokontrolnego opisanego w pkt 1 niniejszego pisma,
- realizacji zalecenia pokontrolnego opisanego w pkt 3 przedmiotowego pisma, w terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia,

oraz pisemnej informacji o realizacji wspomnianych wcześniej zaleceń pokontrolnych, w ww. terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Michał Mićloch
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Usług Komunikacyjnych

Sporządzona: 30.04.2019r. *[signature]*

[signature]