

Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.15.2019  
04031901057

CTC Sp. z o.o.  
ul. Radoszowska 1A  
41-707 Ruda Śląska

Poznań, 4 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniu 28 lutego 2019 r. kontrola działalności prowadzonej przez Państwa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/087 (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 30 stycznia 2019 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 6 lutego 2019 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.15.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.), wykazała nieprawidłowość naruszającą przepis § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), a także niezgodność mogącą naruszać przepis § 5 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.15.2019 przesyłam następujące zalecenia:

1. Przywrócić czytelność danych zamieszczonych na tabliczce znamionowej przyrządu do pomiaru nacisku na pedał hamulca MAHA IW7 SCREEN o nr fabrycznym 006418/1999,
2. Udokumentować przelew opłat ewidencyjnych z tytułu CEPiK za miesiąc styczeń 2019 r.

Przedkładając powyższe oczekuję realizacji ww. zaleceń pokontrolnych w terminie **14 dni** od daty otrzymania tego wystąpienia, a także pisemnej informacji o realizacji wspomnianych wcześniej zaleceń pokontrolnych, w tym samym terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Michał Mieloch  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych