

Prezydent Miasta Poznania

# POZnań\*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.69.2019  
09091900467

**MIASTO POZNAŃ**  
**Zespół Szkół Samochodowych**  
**im inż. Tadeusza Tańskiego**  
**ul. Zamenhofa 142**  
**61-139 Poznań**

Poznań, 9 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniu 6 września 2019 r. kontrola działalności prowadzonej przez Państwa Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/011/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 26 sierpnia 2019 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 29 sierpnia 2019 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.69.2019 z dnia 5 września 2019 r.), wykazała nieprawidłowość naruszającą przepis § 14 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.69.2019, mając na uwadze konieczność poprawy działalności kontrolowanej Stacji, przesyłam następujące zalecenie:

1. Przywrócić działanie opóźnieniomierza do kontroli działania hamulców AUTOMEX AMX 520 o nr fabrycznym 0160/2000.

Przedkładając powyższe oczekuję realizacji ww. zalecenia pokontrolnego w terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia oraz potwierdzenia tego faktu w formie pisemnej w tym samym terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Michał Mieloch  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych