

Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.73.2019  
23091903311

**AUTO KiK Krzysztof Kaniewski**  
**ul. Spławie 9**  
**61-312 Poznań**

Poznań, 23 września 2019 r.

Szanowny Panie,

przeprowadzona w dniach od 17 do 20 września 2019 r. kontrola działalności prowadzonej przez Pana Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/072/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 26 sierpnia 2019 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 29 sierpnia 2019 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.73.2019 z dnia 13 września 2019 r.), wykazała nieprawidłowość naruszającą przepis § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.73.2019, mając na uwadze konieczność poprawy działalności kontrolowanej Stacji, przesyłam następujące zalecenie:

1. Dokonać naprawy urządzenia do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych typu MINC I o nr fabrycznym 7498/2000, wchodzącego w skład linii diagnostycznej MAHA, celem przywrócenia wskazywania wyników pomiarów uślizgu bocznego kół.

Przedkładając powyższe oczekuję realizacji ww. zalecenia pokontrolnego w terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia oraz potwierdzenia tego faktu w formie pisemnej w tym samym terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Mieloch  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych