

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.1.2020
30012003697

**Przedsiębiorstwo Transportu
Samochodowego Łączności
„TRANSPOT” S.A. w restrukturyzacji
ul. Winklera 1
60-246 Poznań**

Poznań, 30 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniu 28 stycznia 2020 r. kontrola działalności prowadzonej przez Państwa Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/006/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 2 stycznia 2020 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 8 stycznia 2020 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.), wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy: § 15 pkt 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261 ze zm.), a także niezgodności naruszające przepis pkt 2 ppkt 12 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.1.2020 przesyłam następujące zalecenia:

1. Rejestr badań technicznych prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, szczególnie w zakresie wpisywania rodzaju paliwa alternatywnego do paliwa bazowego badanych pojazdów wyposażonych w silnik,
2. Pobierać prawidłowo opłaty za przeprowadzane badania techniczne, zwłaszcza pojazdów wyposażonych w instalację do zasilania gazem (w takim przypadku do opłaty za przeprowadzone okresowe badanie techniczne pojazdu wymienionego w pkt 1 tabeli załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów należy każdorazowo doliczyć opłatę wynikającą z pkt 1.15 tabeli załącznika do ww. rozporządzenia).

3. Dokonać sprawdzenia prawidłowości działania czujników: gazu płynnego propan – butan oraz gazu ziemnego, znajdujących się na stanowisku kontrolnym stacji kontroli pojazdów (w przypadku uszkodzenia wymienić czujniki na nowe).

Przedkładając powyższe oczekuję:

- bieżącej realizacji zaleceń pokontrolnych opisanych w pkt 1 i 2 przedmiotowego pisma,
- realizacji zalecenia pokontrolnego wymienionego w pkt 3 niniejszego wystąpienia, w terminie **7 dni** od daty jego otrzymania,

oraz pisemnej informacji o zrealizowaniu ww. zaleceń pokontrolnych, we wskazanym wcześniej terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Michał Mieloch
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Upnień Komunikacyjnych

Sprawy: 30.01.2020 *Paul*

List polecony 30