

Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.54.2020  
27082000377

**DUNCAR JAKUB DUŃSKI**  
ul. Metalowa 1  
60-118 Poznań

Poznań, 27 sierpnia 2020 r.

Szanowny Panie,

przeprowadzona w dniu 26 sierpnia 2020 r. kontrola działalności prowadzonej przez Pana Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/088/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 28 lipca 2020 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 31 lipca 2020 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.54.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.), wykazała nieprawidłowość naruszającą przepis § 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.54.2020 przesyłam następujące zalecenie:

1. Dokonać uszczelnienia dachu budynku, w którym zlokalizowane jest stanowisko kontrolne stacji kontroli pojazdów.

Przedkładając powyższe oczekuję realizacji ww. zalecenia pokontrolnego w terminie **60 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia oraz potwierdzenia tego faktu w formie pisemnej w tym samym terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Pelczarski  
DYREKTOR  
Wydział Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych