

Prezydent Miasta Poznania

# POZnań\*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.5.2021  
05022103761

**Przedsiębiorstwo Transportu  
Samochodowego Łączności  
„TRANSPOST” S.A.  
ul. Winklera 1  
60-246 Poznań**

Poznań, 5 lutego 2021 r.

Rodzaj pisma: **zalecenie pokontrolne**

W dniu 5 lutego 2021 r. została zrealizowana planowa kontrola podstawowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/006/P, obejmująca okres od 28 stycznia 2020 r. do 4 lutego 2021 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenia pokontrolne<sup>(1)</sup>.

**Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:**

1. Niezgłoszenie w terminie 14 dni zmiany nazwy przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Poznania (z nazwy „Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności „TRANSPOST” S.A. w restrukturyzacji” na nazwę „Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności „TRANSPOST” S.A.”, co stanowi naruszenie przepisu<sup>(2)</sup>,
2. Zamieszczenie w rejestrze badań technicznych informacji o spełnianiu przez badane pojazdy dodatkowych warunków technicznych określonych w art. 86a ust. 9 ustawy<sup>(3)</sup>, w badaniach okresowych zarejestrowanych w rejestrze badań technicznych pod pozycjami nr: 00024/PO/006/P/2020, 00076/PO/006/P/2020, 02131/PO/006/P/2020 oraz 02136/PO/006/P/2020, tzn. niezgodnie z przepisem<sup>(4)</sup> w powiązaniu z przepisem<sup>(5)</sup>,
3. Nieudokumentowanie zatrudnienia diagnosty o nr uprawnienia PO/D/0157 w okresie od 2 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r., co może stanowić naruszenie przepisu<sup>(6)</sup>,
4. Nieczytelna tabliczka znamionowa urządzenia do podnoszenia osi pojazdu GOLIK DKH-2 SR o nr fabrycznym 03644/2003, co stanowi naruszenie przepisu<sup>(7)</sup>.

### Zalecenia pokontrolne:

1. Niezwłocznie wystąpić do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Poznania z wnioskiem o zmianę nazwy przedsiębiorcy oraz o wydanie zaświadczenia potwierdzającego tą zmianę,
2. Zaprzestać potwierdzania spełniania przez badane pojazdy dodatkowych warunków technicznych określonych w przepisie<sup>(3)</sup>,
3. Udokumentować zatrudnienie diagnosty o nr uprawnienia PO/D/0157, w okresie od 2 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.,
4. Przywrócić czytelność danych na tabliczce znamionowej urządzenia do podnoszenia osi pojazdu GOLIK DKH-2 SR o nr fabrycznym 03644/2003.

### Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych:

Proszę o pisemną informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych opisanych w pkt 1, 2 i 4, a także przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego zatrudnienie diagnosty o nr uprawnienia PO/D/0157, w terminie **7 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Peleczarski  
DIREKTOR  
Wydział Sprawy Gospodarczych  
i Komunikacyjnych

.....  
(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

Sporządzona: 05.02.2021 r. *pele*

*Giff peleczarski 200*

## **Podstawa prawna:**

- (1) Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm. – dalej jako ustawa),
- (2) Art. 83ab ust. 2 ustawy,
- (3) Art. 86a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.),
- (4) Art. 83 ust. 1a ustawy,
- (5) Art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy,
- (6) Art. 83 ust. 3 pkt 6 ustawy,
- (7) § 13 ust. 4 pkt 3) rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Sprawę prowadzi:

Adam Bartkowiak

616463344

