

Prezydent Miasta Poznania

# POZnań\*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.26.2021  
23032100369

**TRANSPORT BAGAŻOWY**  
**Jacek Niklewski**  
**ul. Jana Sokołowskiego 11**  
**60-682 Poznań**

Poznań, 23 marca 2021 r.

Rodzaj pisma: **zalecenie pokontrolne**

W dniu 22 marca 2021 r. została zrealizowana planowa kontrola podstawowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/056/P, obejmująca okres od 22 czerwca 2020 r. do 20 marca 2021 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenie pokontrolne<sup>(1)</sup>.

**Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:**

1. Zamontowany w kanale przeglądowym stacji kontroli pojazdów alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego propan – butan nie wyświetla stanu gotowości działania, co może wskazywać na niesprawność tego urządzenia<sup>(2)</sup>.

**Zalecenia pokontrolne:**

1. Niezwłocznie dokonać sprawdzenia prawidłowości działania czujnika gazu płynnego propan – butan, znajdującego się w kanale przeglądowym stacji kontroli pojazdów (w przypadku uszkodzenia wymienić czujnik na nowy)<sup>(2)</sup>.

**Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych:**

Proszę o pisemną informację o sposobie realizacji ww. zalecenia pokontrolnego, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma.

**Podstawa prawna:**

- (1) Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.),
- (2) § 15 pkt 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

*z up. PREZYDENTA MIASTA*  
Bartosz Pełczarski  
DYKKTOR  
Wydział Spraw Obywatelskich  
i Usług Komunikacyjnych

(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

Sprawa prowadzi:

Adam Bartkowiak

616463344

Sprawa prowadzi: 23.03.2024 *Ad*

*List polecony 2010*