

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.55.2021
27092100591

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Głogowska 131/133
60-244 Poznań**

Poznań, 27 września 2021 r.

Rodzaj pisma: zalecenia pokontrolne

W dniu 24 września 2021 r. została zrealizowana planowa kontrola okręgowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/002, obejmująca okres od 8 grudnia 2020 r. do 23 września 2021 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenie pokontrolne⁽¹⁾.

Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Brak możliwości włączenia opóźniomierza do kontroli działania hamulców AUTOMEX AMX 520 o nr fabrycznym 722/2000.⁽²⁾

Zalecenia pokontrolne:

1. Niezwłocznie poddać sprawdzeniu i ewentualnej naprawie opóźniomierz do kontroli działania hamulców AUTOMEX AMX 520 o nr fabrycznym 722/2000. ⁽²⁾

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

Proszę o pisemną informację o sposobie zrealizowania ww. zalecenia pokontrolnego, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Michał Miśkiewicz
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych

.....
(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

Podstawa prawna:

- (¹) Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.),
- (²) § 14 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Sprawę prowadzi:

Adam Bartkowiak

616463344

Sprawa: 27 09. 2022 *rad*

List polecony 300