

Prezydent Miasta Poznania

# POZnań\*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.56.2021  
15092100503

„LENKER” Sp. z o.o.  
ul. Wiśniowa 13  
61-477 Poznań

Poznań, 15 września 2021 r.

Rodzaj pisma: **zalecenia pokontrolne**

W dniu 14 września 2021 r. została zrealizowana planowa kontrola okręgowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/063, obejmująca okres od 10 grudnia 2020 r. do 13 września 2021 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenie pokontrolne<sup>(1)</sup>.

**Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:**

1. Brak możliwości włączenia opóźniomierza do kontroli działania hamulców AUTOMEX AMX 520/M o nr fabrycznym 0489/2000.<sup>(2)</sup>

**Zalecenia pokontrolne:**

1. Niezwłocznie poddać sprawdzeniu i ewentualnej naprawie opóźniomierz do kontroli działania hamulców AUTOMEX AMX 520/M o nr fabrycznym 0489/2000.<sup>(2)</sup>

**Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:**

Proszę o pisemną informację o sposobie zrealizowania ww. zalecenia pokontrolnego, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Pełczarski  
DYREKTOR  
Wydział Spraw Obywatelskich  
i Usług Komunikacyjnych

(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

## Podstawa prawna:

---

- (<sup>1</sup>) Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.),
- (<sup>2</sup>) § 14 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Sprawę prowadzi:

Adam Bartkowiak

616463344

Sporządzone; 15.09.2024 *AB*

*Lista poleceń zpo*