

Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.32.2022
16052202989

Mechanika Pojazdowa S.C.
Joanna Napierała Jakub Napierała
ul. Spławie 23
61-312 POZNAŃ

Poznań, 17 maja 2022 r.

Rodzaj pisma: **zalecenia pokontrolne**

W dniu 16 maja 2022 r. została zrealizowana planowa kontrola okręgowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/068, obejmująca okres od 14 maja 2021 r. do 14 maja 2022 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenie pokontrolne⁽¹⁾.

Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Brak możliwości włączenia, a tym samym sprawdzenia prawidłowości działania opóźniomierza do kontroli działania hamulców ZEPWN CL170 o nr fabrycznym 571/2014.⁽²⁾

Zalecenia pokontrolne:

1. Niezwłocznie poddać sprawdzeniu i ewentualnej naprawie opóźniomierz do kontroli działania hamulców ZEPWN CL170 o nr fabrycznym 571/2014.⁽²⁾

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

Proszę o pisemną informację o sposobie zrealizowania ww. zalecenia pokontrolnego, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Pełczarski
DYREKTOR
Wydział Spraw Obywatelskich
i Usług Komunikacyjnych

.....
(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

Podstawa prawna:

- (1) Art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.),
- (2) § 14 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Sprawę prowadzi:

Adam Bartkowiak

616463344

Sprowadza: 17.05.2022 [wz]

list polecony EPO