

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.48.2022
12092200745

„LENKER” Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 13
61-477 Poznań

Poznań, 12 września 2022 r.

Rodzaj pisma: **zalecenia pokontrolne**

W dniu 9 września 2022 r. została zrealizowana planowa kontrola okręgowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/063, obejmująca okres od 14 września 2021 r. do 8 września 2022 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenie pokontrolne⁽¹⁾.

Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Pobranie opłaty ewidencyjnej w przypadku przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu (wykonanie tabliczek znamionowych zastępczych), zarejestrowanych w rejestrze badań pod pozycjami nr 00364/PO/063/2022, 00703/PO/063/2022, 02520/PO/063/2022, tzn. niezgodnie z zasadą opisaną w przepisie⁽²⁾.

Zalecenie pokontrolne:

1. Pobierać opłaty ewidencyjne wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach⁽³⁾.

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

Proszę o pisemną informację o sposobie realizacji ww. zalecenia pokontrolnego, w terminie **7 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Paszarski
DYREKTOR
Wydział Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych

(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

Podstawa prawna:

- (1) Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm. – dalej jako ustawa),
- (2) Art. 83 ust. 1 ustawy,
- (3) Art. 81b ust. 3 oraz art. 83 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 83 ust. 1d) ustawy