

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.48.2023
31072303282

CAŁKA SERVICE MARZENA CAŁKA
ul. Aleje Solidarności 55A
61-696 Poznań

Poznań, 31 lipca 2023 r.

Rodzaj pisma: **zalecenia pokontrolne**

W dniu 28 lipca 2023 r. została zrealizowana planowa kontrola podstawowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/069/P, obejmująca okres od 8 lipca 2022 r. do 27 lipca 2023 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenia pokontrolne⁽¹⁾.

Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Nieprawidłowe określenie rodzaju pojazdu objętego okresowym badaniem technicznym nr 01897/PO/069/P/2023, a mianowicie jako samochód specjalny (zgodnie z informacją pozyskaną z Centralnej Ewidencji Pojazdów badany pojazd to samochód ciężarowy o podrodzaju wielozadaniowy), tzn. niezgodnie z przepisem⁽²⁾,
2. Dokonanie przelewu kwoty wynikającej z pobranych opłat ewidencyjnych za miesiąc czerwiec 2023 r. na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, umniejszonej o 10 pln w stosunku do kwoty figurującej w miesięcznym sprawozdaniu z pobranych opłat ewidencyjnych w miesiącu czerwcu 2023 r.⁽³⁾,
3. Nieudokumentowanie zatrudnienia diagnostów: o nr uprawnienia CWL/D/00054 w okresie od 15 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., o nr uprawnienia PCT/D/0047 w okresie od 1 lutego 2023 r. do aktualnie, co może stanowić naruszenie przepisu⁽⁴⁾,
4. Występowanie na stanowisku kontrolnym stacji kontroli pojazdów przedmiotów niezwiązanych z działalnością polegającą na przeprowadzaniu badań technicznych pojazdów, co powoduje niezachowanie kryterium minimalnych wymiarów szerokości stanowiska kontrolnego określonego w przepisach⁽⁵⁾,

5. Niepełny wykaz diagnostów uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych na kontrolowanej stacji kontroli pojazdów, widniejący na tablicy informacyjnej⁽⁶⁾,
6. Brak możliwości włączenia, a tym samym sprawdzenia prawidłowości działania opóźniomierza do kontroli działania hamulców ZEPWN MARKI CL-170 o nr fabrycznym 0042/2001⁽⁷⁾,
7. Anomalia w działaniu czytnika informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD AUTOMEX AMX – 530 o nr fabrycznym 053105/2006⁽⁸⁾,
8. Niedziałająca drukarka współpracująca z urządzeniami wchodzącymi w skład linii diagnostycznej, co uniemożliwia wydrukowanie wyników pomiarów z urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców pojazdów, urządzenia do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu oraz urządzenia do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu⁽⁹⁾.

Zalecenia pokontrolne:

1. Klasyfikować prawidłowo rodzaje pojazdów poddawanych badaniom technicznym, zgodnie z klasyfikacją pojazdów zawartą w przepisach⁽²⁾,
2. Wyjaśnić sytuację polegającą na przelaniu kwoty wynikającej z pobranych opłat ewidencyjnych za miesiąc czerwiec 2023 r. na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, umniejszonej o 10 pln w stosunku do kwoty figurującej w miesięcznym sprawozdaniu z pobranych opłat ewidencyjnych w miesiącu czerwcu 2023 r. (w razie konieczności proszę przelać brakującą kwotę na ww. rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – kserokopię przelewu proszę załączyć do odpowiedzi na to pismo),
3. Udokumentować zatrudnienie diagnostów: o nr uprawnienia CWL/D/00054 w okresie od 15 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., o nr uprawnienia PCT/D/0047 w okresie od 1 lutego 2023 r. do aktualnie (kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. diagnostów proszę załączyć do odpowiedzi na to pismo),
4. Dokonać uporządkowania stanowiska kontrolnego stacji kontroli pojazdów poprzez usunięcie zbędnych urządzeń oraz przedmiotów niezwiązanych z działalnością związaną z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów,

5. Uzpełnić wykaz diagnostów przeprowadzających badania techniczne na kontrolowanej stacji o diagnostę o nr uprawnienia PCT/D/0047 (zdjęcie wykazu diagnostów proszę załączyć do odpowiedzi na to pismo),
6. Niezwłocznie poddać sprawdzeniu i ewentualnej naprawie opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców ZEPWN MARKI CL-170 o nr fabrycznym 0042/2001⁽⁷⁾,
7. Dokonać sprawdzenia prawidłowości działania czytnika informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD AUTOMEX AMX – 530 (proszę rozważyć oddanie przyrządu do producenta celem sprawdzenia prawidłowości jego działania, jak również sprawdzenia oprogramowania czytnika. Po usprawnieniu przyrządu proszę o wykonanie przykładowego testu z użyciem ww. czytnika i sporządzenie wydruku protokołu badania kontrolnego, który proszę załączyć do odpowiedzi na to pismo),
8. Usprawnić drukarkę współpracującą z urządzeniami wchodzącymi w skład linii diagnostycznej, celem umożliwienia drukowania wyników pomiarów (proszę załączyć przykładowy wydruk z wynikami pomiarów do odpowiedzi na to pismo).

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

Proszę o pisemną informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych opisanych w pkt 1 – 8, w terminie **30 dni** od dnia otrzymania tego pisma.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Mieloch
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Komunikacyjnych

.....
(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

Podstawa prawna:

- (1) Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm. – dalej jako ustawa),
- (2) Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1849 ze zm.),

- (3) § 5 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 738),
- (4) Art. 83 ust. 3 pkt 6 ustawy,
- (5) § 11 ust. 3 oraz ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275 – dalej jako rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań SKP),
- (6) § 16 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań SKP,
- (7) § 14 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań SKP,
- (8) § 14 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań SKP,
- (9) Pkt 1.1.3 litera g) załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań SKP.

Sprawę prowadzi: Adam Bartkowiak (616463344)

Spisane i: 31.07.2023, [signature]

Lista poleceń EPO