

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.55.2023
18092301239

AUTO KIK Krzysztof Kaniewski
ul. Sławie 9
61-312 Poznań

Poznań, 18 września 2023 r.

Rodzaj pisma: **zalecenia pokontrolne**

W dniu 15 września 2023 r. została zrealizowana planowa kontrola podstawowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/072/P, obejmująca okres od 21 września 2022 r. do 14 września 2023 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenia pokontrolne⁽¹⁾.

Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Niepoprawnie określony podrodzaj przyczepy lekkiej, a mianowicie jako „podłodziowa”, w dokumencie identyfikacyjnym pojazdu stanowiącym załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym po raz pierwszy nr 00775/PO/072/P/2023, niezgodnie z klasyfikacją pojazdów określoną w przepisie⁽²⁾,
2. Nieprawidłowo pobrane opłaty za przeprowadzenie dodatkowych badań techniczne nr: 03683/PO/072/P/2022, 04160/PO/072/P/2022, 00640/PO/072/P/2023, wynikające z pozycji 4.2 tabeli załącznika do rozporządzenia⁽³⁾ (badanie dodatkowe na podstawie art. 81 ust. 11 pkt 1 litera b) ustawy⁽¹⁾ jest badaniem specjalistycznym rozszerzonym o zakres czynności kontrolnych okresowego badania technicznego, więc pobierana opłata powinna wynikać z sumowania opłat wymienionych w pkt 4.2 i pkt 1 ww. tabeli załącznika do rozporządzenia⁽³⁾, w zależności od rodzaju badanego pojazdu),
3. Anomalia w działaniu czytnika informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD AUTOMEX AMX – 530 o nr fabrycznym 041400/2004⁽⁴⁾.

Zalecenie pokontrolne:

1. Formułować prawidłowo podrodzaje badanych pojazdów, zgodnie z klasyfikacją pojazdów określoną w przepisie⁽²⁾,
2. Pobierać prawidłowo opłaty za przeprowadzane badania techniczne pojazdów, mając w szczególności na uwadze treść przepisu § 3 ust. 2 rozporządzenia⁽²⁾, zgodnie z którą całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu stanowi sumę opłat za przeprowadzone badania techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli załącznika do tego samego rozporządzenia,
3. Niezwłocznie dokonać sprawdzenia prawidłowości działania czytnika informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD AUTOMEX AMX – 530 (proszę rozważyć oddanie przyrządu do producenta celem sprawdzenia prawidłowości jego działania, jak również sprawdzenia oprogramowania czytnika. Po usprawnieniu przyrządu proszę o wykonanie przykładowego testu z użyciem ww. czytnika i sporządzenie wydruku protokołu badania kontrolnego, który proszę załączyć do odpowiedzi na to pismo).

Informacja o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego:

Proszę o pisemną informację o sposobie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych, w terminie **30 dni** od dnia otrzymania tego pisma.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Michał Mieloch
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
Uprawnień Komunikacyjnych


.....
(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

Podstawa prawna:

- ⁽¹⁾ Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.),
- ⁽²⁾ Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849 ze zm.),

- (3) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1070),
- (4) § 14 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Sprawa prowadzi: Adam Bartkowiak (616463344)

Sporządzona: 18.09.2023 r. 

List polecający EPO

