

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.154.2014
Lotus: 090514-2590

Pan
Andrzej Bielerzewski
Radny Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WYJŚCIE DNIA	09 MAJ 2014	WYJŚCIE DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

Poznań, 9 maja 2014r.

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2014r. zapytanie Pana Przewodniczącego dotyczące niszczenia krawężników przystanku przy ul. Browarnej przez niskopodłogowe autobusy, przekazuję wyjaśnienia Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA
Mirosław Kłuszyński
Mirosław Kłuszyński

DYREKTOR WYDZIAŁU
Andrzej Bielarski

DYREKTOR BIURO
Małgorzata Jędrzejewska
605114

*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 20, fax +48 61 878 55 05, miroslaw_kruszynski@um.poznan.pl, www.poznan.pl

STARSZY SPECJALISTA
A. A. K.

Poznań, dnia 5 maja 2014r.

URZĄD MIASTA POZNANIA KANCELARIA pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań		
WYPYTO DNIA	2014 -05- 06	WPEŁNIŁO DNIA
L. dz.	1091	zał.
znak spr.		01

p. Dziżkiewicz

URZĄD MIASTA POZNANIA 0-4		
06.05 Wydział Organizacyjny		
WYPYTO DNIA	06.05.2014	WPEŁNIŁO DNIA
L. dz.	060514 - 1091	
znak spr.		

**Wydział Organizacyjny
Urzędu Miasta Poznania**

pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

PKM
60514

KIEROWCA
Bo

ZTM.KO.0012-26/14

W nawiązaniu do pisma nr Or-II.0003.2.154.2014 dot. zapytania p. Andrzeja Bielerzewskiego, Radnego Miasta Poznania w sprawie przystanku autobusowego na ul. Browarnej w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że wysokość krawędzi peronu przystanku autobusowego (18 cm) została ustalona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jeszcze przed powstaniem Zarządu Transportu Miejskiego. Wynika ona z chęci ułatwienia wejścia pasażerom do autobusu, szczególnie osobom starszym oraz z wózkami dziecięcymi (dodatkowym ułatwieniem jest również możliwość wykonania "przyklęku" o ca 7 cm w stosunku do wejścia usytuowanego na wysokości 32-34 cm nad jezdnią). Wyniesienie peronów przystankowych na wysokość 18 cm jest realizowane przy każdej modernizacji lub budowie nowych zatok przystankowych.

W przypadku przystanków na ulicy Browarnej, prawdopodobną przyczyną uszkodzeń jest nadmierna szybkość autobusów wjeżdżających na przystanek (efekt "nurkowania" autobusu przy hamowaniu).

Jednocześnie ZTM informuje, że zwróci MPK w Poznaniu Sp. z o.o. uwagę na w/w problem., z prośbą o przeprowadzenie instruktarzu kierowców MPK w Poznaniu w tym zakresie.

Z poważaniem

Zarząd Transportu Miejskiego
w Poznaniu
DYREKTOR
Bogusław Bajdański

Sprawę prowadzi:
Andrzej Gapski
tel. 8346-115