

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.133.2017

160817 - 544

Pan
Mateusz Rozmiarok
Radny Miasta Poznania

Poznań, 16.08. 2017 r.

Szanowny Panie Radny,

uzupełniając udzieloną odpowiedź na zapytanie Pana Radnego zadane na L sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20 czerwca br. w sprawie kosztów bieżących remontów na rondzie Kaponiera, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie informuję:

Postoje schodów ruchomych zainstalowanych na rondzie Kaponiera nie są najczęściej związane z ich awariami, lecz z nieprawidłowym zachowaniem użytkowników, które czujniki bezpieczeństwa odbierają jako wystąpienie awarii, co powoduje automatyczne wyłączenie schodów. Nieprawidłowe zachowania polegają m.in. na zjeżdżaniu przez pasażerów po poręczach schodów, czy włączaniu przycisków znajdujących się przy wejściu na schody. Czujniki na schodach ustawione są zgodnie z obowiązującymi normami i nie ma możliwości zmiany ich ustawienia. Aby możliwe było ponowne uruchomienie schodów potrzebna jest interwencja pracowników służby technicznej MPK Poznań Sp. z o.o., albo ewentualnie pracowników ochrony obsługujących rondo Kaponiera, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i klucze do ponownego uruchomienia schodów. Takie rozwiązanie ma na celu skrócenie do minimum czasu oczekiwania na ponowne uruchomienie schodów. Przy braku takiej możliwości powiadamiany jest serwis.

Jednocześnie informuję, że wszystkie naprawy oraz usuwanie usterek odbywa się w ramach posiadanej gwarancji na koszt wykonawcy. W związku z powyższym Zarząd Transportu Miejskiego nie posiada danych o kosztach przeprowadzonych napraw i usuniętych usterek.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Maciej Wudarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA