



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Poznań, 05.07.2018 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.2.301.2018
Nr rej.: 050718-2208

Pan
Andrzej Rataj
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na zapytanie Pana Radnego zadane na LXIX sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26 czerwca br. w sprawie sytuacji na ul. Sępiej, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie informuję:

Ulica Sępia posiada uzbrojenie wodno-kanalizacyjne oraz hydranty. Bezpośrednio przy posesji numer 12 znajduje się hydrant nadziemny, natomiast drugi hydrant podziemny znajduje się na wysokości działki numer 15/5 (w załączeniu dokumentacja fotograficzna oraz mapa uzbrojenia terenu). Z informacji przekazanych przez spółkę Aquanet wynika, że oba hydranty są sprawne.

Z informacji przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich wynika, że ul. Sępia na całej długości posiada oświetlenie drogowe. W okresie ostatnich dwóch miesięcy nie odnotowano zgłoszeń dotyczących awarii tego oświetlenia.

Analiza dokumentacji służbowej Straży Miejskiej w okresie od czerwca 2017 r. do czerwca br. nie potwierdziła występowania w rejonie ul. Sępiej zakłóceń porządku i bezpieczeństwa. Mając jednak na uwadze przekazane przez Pana Radnego informacje rejon ulicy zostanie poddany doraźnym kontrolom patroli Straży Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Lewandowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA





Google 5 Sępia



Data zdjęcia: lip 2011 © 2018 Google

Poznań, wielkopolskie

Google, Inc.

Street View – lip 2011

