

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.9.2019
19021900807

Polski Związek Motorowy O.Z.D.G. Sp. z o.o.
ul. Czarnkowska 10-12
60-415 Poznań

Poznań, 19 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniu 15 lutego 2019 r. kontrola działalności prowadzonej przez Państwa Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/001/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 30 stycznia 2019 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 4 lutego 2019 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.9.2019 z dnia 14 lutego 2019 r.), wykazała nieprawidłowość naruszającą przepis § 14 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.9.2019 przesyłam następujące zalecenie:

1. Przywrócić czytelność danych zamieszczonych na tabliczce znamionowej wieloskładnikowego analizatora spalin ISC OLIVER K90 o nr fabrycznym 90548512/1995.

Przedkładając powyższe oczekuję realizacji ww. zalecenia pokontrolnego w terminie **14 dni** od daty otrzymania przedmiotowego pisma oraz pisemnej informacji o zrealizowaniu ww. zalecenia, w tym samym terminie.

up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Pełczarski
DYREKTOR
Wydział Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych

Sprawa zgłoszona: 19.02.2019

list polecony 30.02