



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nawe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 000067030

ND.0712.8.2025

Poznań, 7 marca 2025 roku

**Wydział Organizacyjny
Urzędu Miasta Poznania**

Dotyczy: zapytania Radnego Miasta Poznania w sprawie awarii schodów ruchomych na Rondzie Kaponiera w 2024 roku.

W odniesieniu do zapytania Radnego Miasta Poznania, p. Zbigniewa Czerwińskiego, z dnia 21 lutego br. (wpływ do Spółki od Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w dniu 28 lutego br.), uprzejmie wyjaśniam:

- 1) Urządzenia nie mają możliwości rejestracji czasu przestoju. Awarie zgłaszane są do MPK telefonicznie od firmy serwisującej, od ochrony na Kaponierze lub zauważone podczas codziennych obchodów przez pracownika MPK.
- 2) Awaryjność schodów ruchomych wynika przede wszystkim z pracy urządzeń w trudnych warunkach (warunki środowiskowe i częstotliwość pracy). Drugą z przyczyn przestoju są dewastacje, a trzecią restrykcyjne przepisy dotyczące stanu urządzeń np. uszkodzenie jednego „grzebienia” w stopniu wymaga zatrzymania urządzenia do czasu wymiany tego stopnia. Według prowadzonej statystyki, w obrębie Kaponierzy dla schodów ruchomych w roku 2024 mieliśmy 637 zgłoszeń typu „awaria” których naprawa pochłonęła kwotę 269.035,00 zł, a w roku 2023 716 awarii za kwotę 178 904,25 zł.
- 3) Spółka ma podpisaną umowę na serwis oraz naprawy wind i schodów ruchomych z firmą zewnętrzną MP Lifts, wyłonioną w drodze przetargu. Awarie wszystkich urządzeń realizowane są bez zbędnej zwłoki na podstawie akceptowanych jednostkowych ofert składanych przez firmę serwisującą. Na czas naprawy ma wpływ dostępność części zamiennych, które często trzeba sprowadzać z Chin, gdyż zgodnie z przepisami należy używać części oryginalnych. W ubiegłym roku przygotowaliśmy na prośbę ZTM szczegółową statystykę awaryjności oraz szacunkowe koszty stopniowej wymiany wszystkich urządzeń z podziałem na etapy. Wymiana urządzeń na nowe możliwa jest jedynie za zgodą i na koszt ZTM, jako właściciela.
- 4) Planowana jest sukcesywna wymiana wszystkich schodów przez właściciela.
- 5) Prosimy o sprecyzowanie pytania. Na dziś korespondencja polega na zgłoszeniu awarii, otrzymaniu oferty od serwisanta, jej akceptacji lub negocjacji.

Członek Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:



Marek
Grzybowski

Date / Data:
2025-03-07 10:02

Kontakt: 61 839 60 00
sekretariat@mpk.poznan.pl
www.mpk.poznan.pl

Adres do e-Doreczeń:
AE:PL-60699-93896-RFTAV-20

Kapitał zakładowy:
459 451 500 zł

NIP: 777-00-05-132