

Krzysztof Grzybowski
Radny Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT		
WPLYNĘŁ DNIA	2014-10-06	WPLYNĘŁ DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Poznań, 06 października 2014 r.

Pan
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

**Interpelacja dot.
braku odwodnienia ulicy św. Wawrzyńca w rejonie wlotu ul. St. Szczepanowskiego
oraz planowanej budowy ul. św. Wawrzyńca**

Na dyżur radnego zgłosił się do mnie w ubiegłym tygodniu jeden z mieszkańców wielorodzinnego budynku przy ul. św. Wawrzyńca [REDAKTOWANE] w Poznaniu. Przedstawił on problem braku odwodnienia ulicy św. Wawrzyńca przy numerze [REDAKTOWANE] w rejonie wlotu ul. St. Szczepanowskiego. Przejawem są częste zalewania chodnika, podmokanie otoczenia budynku oraz utrudnienie w dojściu do klatek schodowych. Uciążliwości dla mieszkańców (oraz wszystkich odwiedzających budynek osób) występują nie tylko w okresie jesiennych słoń i wiosennych roztopów. Jest to trudno dostępny odcinek ul. św. Wawrzyńca z nawierzchnią gruntową (brak przejazdu od strony ul. Kościelnej).

Mieszkaniec ten przedstawił historię dotychczasowych interwencji w sprawie, zdjęcia oraz korespondencję z Zarządem Dróg Miejskich (w załączeniu) oraz pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania z 10 września br. o sygn. Or-V.152.1.676.2014.

Z pisma tego wynika, że:

1. wyniesienie chodnika ponad obecną niweletę jako rozwiązania czasowego przekracza możliwości finansowe ZDM,
2. ZDM nie umieścił w swoich planach inwestycyjnych budowy (utwardzenia nawierzchni) tej ulicy na odcinku od ul. Niestachowskiej do Kościelnej ze względu na wymóg zabezpieczenia dużych nakładów finansowych.
3. mieszkańcy powinni wnioskować do Rady Osiedla Jeżyce w celu zarezerwowania przez Radę Osiedla środków finansowych na realizację doraźnej przebudowy tego odcinka chodnika.
4. Możliwe jest tylko działanie doraźne - wypompowywanie nadmiaru wody opadowej (z kałuż) po każdorazowym zgłoszeniu.

Do zapoznania się ze sprawą zapytuję Pana Prezydenta:

1. Czy pozwolenie na budowę tego budynku, wydane przez Prezydenta Miasta Poznania dość niedawno - ok. 1999 r., uwzględniało problem odwodnienia otoczenia budynku oraz dojścia do niego (klatek schodowych), a zwłaszcza czy zostały nałożone w nim warunki - obowiązki na inwestora, czy też adresatem niektórych był zarządca drogi - ZDM ? Czy Urząd Miasta Poznania ma wiedzę, co do wykonania tych warunków ?

2. Z oględzin zdjęć wynika, że część wód opadowych gromadzących się przed ww. budynkiem spływa od ul. St. Szczepanowskiego. Czy budowa kanalizacji deszczowej i ułożenie nawierzchni ul. St. Szczepanowskiego jest ujęte w planach inwestycyjnych ZDM i kiedy ma nastąpić ?
3. Jaki związek ze wstrzymywaniem się przez ZDM z inwestycjami w tym miejscu ma "budowa kolektora deszczowego w projektowanej trasie Św. Wawrzyńca – Grudzieniec z włączeniem do kolektora w ul. K. Pułaskiego" czyli z przedsięwzięciem wymienionym na 115 str. załącznika nr 3 do uchwały Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania ? Jakie są obecnie perspektywy budowy tego kolektora i jakie działania są przewidziane oraz prowadzone przez Urząd Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem gminy ?

Krzysztof B. Gurski

Załącznik
- kopie dokumentów
6 stron