

Prezydent Miasta Poznania

Or.II/0003-1-8/11

310111 - 2215

Poznań, 31 stycznia 2011 r.

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT		
WYSTĄPIŁ DNIA	31 STY. 2011	WYSTĄPIŁ DNIA
L. dz. _____ zsl. _____		
znak spr. _____		

Szanowna Pani
Katarzyna Kretkowska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Poznania

Nawiązując do przekazanej pismem z dnia 13 stycznia 2011 r. interpelacji Pani Przewodniczącej w sprawie niewyegzekwowania decyzji Komendy Miejskiej Straży Pożarnej nakazującej natychmiastowe zamknięcie "Music Club Broadway", pozwalam sobie przekazać wyjaśnienia, o które zwróciłem się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. dr inż. Witolda Rewersa w tej sprawie.

Z poważaniem

wz. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Kayser
Zastępca Prezydenta Miasta

p.o. DYREKTORA
WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Jędrzej Solarski

*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 81, fax +48 61 852 92 75, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

INSPEKTOR

Danuta Kubicka

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Barbara Dziczkaniec

URZĄD MIASTA POZNANIA KANCELARIA Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań	
WPŁYNĘŁO DNIA	2011-01-25
WPRACOWANO DNIA	
L. dz.	1021
Znak spr.	
	06

Poznań, dnia 19 stycznia 2011 r.

PZ - 5591 / 8 / 2011

URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Organizacyjny	
WPŁYNĘŁO DNIA	25.01.2011
L. dz.	250111-1025

Urząd Miasta Poznania
Wydział Organizacyjny
Plac Kolegiacki 17
61 - 841 Poznań

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Barbara Dziękaniec

dot. interpelacji radnej Miasta Poznania Pani Katarzyny Kretkowskiej w sprawie „Music Club Broadway” zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Gwarnej 9a.

W odpowiedzi na pismo numer OR.II/0003-8/11 z dnia 17.01.2011 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informuje, że w dniu 25.02.2009 r. pod wskazanym powyżej adresem została przeprowadzona kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przy współudziale funkcjonariuszy Policji. W toku przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono nieprawidłowości naruszające aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, będące przedmiotem wydanej przez komendanta miejskiego PSP w Poznaniu decyzji administracyjnej, adresowanej do ówczesnego użytkownika.

W związku z upływem terminu realizacji wskazanych uchybień, w dniu 23.09.2010 r. funkcjonariusze tut. komendy przeprowadzili kontrolę sprawdzającą, w trakcie której stwierdzono zmianę podmiotu gospodarczego prowadzącego przedmiotowy klub oraz częściową realizację obowiązków nałożonych na poprzedniego użytkownika.

Na podstawie dokonanych ustaleń aktualny najemca został zobowiązany decyzją administracyjną nr PZ-5591/72/2010 z dnia 5.10.2010 r. do usunięcia pozostałych nieprawidłowości, w trybie wynikającym z charakteru zagrożeń. Jednym z warunków prowadzenia działalności klubu było ograniczenie przez organizatora dopuszczalnej liczby użytkowników dla nie więcej niż 300 osób jednocześnie, z uwagi na ograniczenia techniczne ewakuacji (brak urządzeń antypanicznych w drzwiach ewakuacyjnych oraz jako czynnik pośredni - brak sterowania rozsuwanymi drzwiami ewakuacyjnymi przez system sygnalizacji pożaru), co także było sygnalizowane podczas wcześniejszej kontroli przeciwpożarowej, w trakcie której najemca zobowiązał się do ograniczenia pomieszczeń dla nie więcej niż 250 osób.

Mając na uwadze charakter sprawy funkcjonariusze tut. komendy w dniach 30.07.2010 r. oraz 28.08.2010 r. przeprowadzili na terenie klubu w godzinach wieczornych rozpoznanie w zakresie realizacji warunku o którym mowa powyżej dot. dopuszczalnej liczby użytkowników, ujawniając szacunkową ich liczbę

na poziomie odpowiednio 50 i 200 osób. Jednocześnie do tut. komendy wpłynęła dwukrotnie informacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto, z której wynika, że na terenie lokalu w trakcie przeprowadzania rozpoznania przebywało jednorazowo odpowiednio około 400 i 350 osób.

W związku z powyższym na podstawie pozyskanych informacji w dniu 10.11.2010 r. na terenie Music Club Broadway przeprowadzona została dodatkowa kontrola uzupełniająca z zakresu ochrony przeciwpożarowej zmierzająca do jednoznacznego ustalenia rzeczywistej liczby użytkowników. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby osób jaka przebywała w lokalu, komendant miejski PSP w Poznaniu wydał decyzję administracyjną nr PZ-5591/82/2010 z dnia 10.11.2010 r. zakazującą podmiotowi prowadzącemu klub „Music Club Broadway” (głównemu najemcy) eksploatację lokalu w obecnej formie, z terminem natychmiastowego wykonania, przekazaną w trakcie kontroli podnajemcy. Przekazanie ww. decyzji podmiotowi prowadzącemu działalność klubową nastąpiło w formie pocztowej przesyłki listownej, z datą skutecznego doręczenia przypadająca na dzień 30.11.2010 r., która w rozumieniu ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (teksty jednolity 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) stanowiła podstawę przeprowadzenia dalszych czynności egzekucyjnych. Pismem z dnia 1.12.2010 r. główny najemca lokalu powiadomił KM PSP w Poznaniu o usunięciu wszystkich nieprawidłowości wynikających z decyzji pokontrolnej numer PZ-5591/72/2010 z dnia 5.10.2010 r.

W kontekście nadesłanej informacji oraz ewentualnego wyegzekwowania zakazu eksploatacji lokalu w dniu 3.12.2010 r. przeprowadzono ponowne czynności kontrolne. Stwierdzony stan realizacji nałożonych obowiązków, w szczególności wyposażenia drzwi ewakuacyjnych w urządzenie antypaniczne będące rzeczywistym powodem ograniczenia liczby użytkowników lokalu dla nie więcej niż 300 osób, stał się podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zakazu eksploatacji pomieszczeń „Music Club Broadway”. Uznając powyższe za zasadne stwierdzono, że jedynym czynnikiem ograniczającym dopuszczalną liczbę użytkowników jest szerokość wyjść ewakuacyjnych oraz stwierdzona w piśmie do najemcy z dnia 6.12.2010 r. konieczność rozszerzenia instalacji sygnalizacji pożaru sterującej ewakuacyjnymi drzwiami rozsuwanymi na całą powierzchnię przedmiotowego klubu, wobec zastosowanego czynnika uruchamiającego tylko w sąsiedztwie tych drzwi. Pismem z dnia 28.12.2010 r. (data wpływu 3.01.2011 r.) właściciel lokalu powiadomił tut. komendę o rozszerzeniu instalacji sygnalizacji pożaru sterującej drzwiami rozsuwanymi na całą powierzchnię klubu.

Mając na uwadze podjęte przez tut. komendę działania zmierzające do poprawy warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie klubu należy stwierdzić, że pojawiające się sugestie wobec nieskutecznych działań organu PSP w przedmiotowej sprawie mają charakter tendencyjny i w sposób wybiórczy opisują sytuację, będąc jedynie subiektywną oceną osób formułujących zarzuty, nie odzwierciedlając występującego stanu faktycznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto tut. komenda informuje, że wpływające skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem lokalu Music Club Broadway, każdorazowo wskazywały na uciążliwość klubu, związaną z wydaniem zgody na prowadzenie działalności, hałasem oraz sprawami porządkowymi, które to zagadnienia znajdują się poza kompetencjami PSP i nie wpływają na stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego lokalu.

Czynności kontrolno - rozpoznawcze prowadzone przez tut. komendę realizowane były w oparciu o uwarunkowania formalno - prawne, wykazując się przy tym obiektywizmem przy podejmowaniu decyzji, istotnym dla każdej ze stron.

Tut. komenda wyjaśnia jednocześnie, że wykorzystwała wszystkie możliwości w ramach posiadanych kompetencji i oczekuje co najmniej takiego samego zaangażowania innych służb i podmiotów, których zakres obowiązków i funkcjonowania obliguje do podjęcia stosownych działań zmierzających do uregulowania i załatwienia spraw zgłaszanych przez okolicznych mieszkańców.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu

bryg. dr inż. Witold Rewers