

Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.13.2017  
Lotus: 21021700324

**Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne  
„Pol-Car” Sp. z o.o.  
ul. Gorzysława 9  
61-057 Poznań**

Poznań, 21 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniu 20 lutego 2017 r. kontrola działalności Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/086/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 31 stycznia 2017 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 1 lutego 2017 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.13.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.), wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy: § 8 ust. 1 pkt 3 *rozporządzenia* Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275) oraz pkt 1.2.3 załącznika nr 3 do tego samego *rozporządzenia*.

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.13.2017, mając na uwadze konieczność poprawy działalności kontrolowanej Stacji, przesyłam następujące zalecenia:

1. Dokonać naprawy powierzchni roboczej tylnej lewej oraz tylnej prawej rolki napędowej urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców,
2. Stację kontroli pojazdów uzupełnić w obowiązujące przepisy prawne dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów, według wykazu zamieszczonego w pkt 1 i 3 załącznika nr 1 do *rozporządzenia*.

Przedkładając powyższe oczekuję realizacji ww. zaleceń pokontrolnych w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia oraz potwierdzenia tego faktu w formie pisemnej w tym samym terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Międoch  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych