

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.83.2017

28111702550

Auto Compol S.A.
ul. K. Wielkiego 1
61-863 Poznań

Poznań, 28 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniu 24 listopada 2017 r. kontrola działalności Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/030/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 30 października 2017 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 3 listopada 2017 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.83.2017 z dnia 23 listopada 2017 r.), wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.83.2017, mając na uwadze konieczność poprawy działalności kontrolowanej Stacji, przesyłam następujące zalecenia:

1. Uaktualnić kryteria oceny badanych pojazdów (katalogi, informatory, programy z danymi technicznymi pojazdów),
2. Udokumentować posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, zezwalającej na eksploatację podnośnika całopojazdowego HOFMANN MULTILIFT 4000AF o nr fabrycznym D00440208/2000 (kserokopię decyzji proszę załączyć do odpowiedzi na niniejsze pismo).

Przedkładając powyższe oczekuję realizacji wskazanych wcześniej zaleceń pokontrolnych w terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, a także pisemnej informacji o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności SKP, w tym samym terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Mielich
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych