

Prezydent Miasta Poznania  
Wydział Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.22.2018  
26031801441

**Auto Compol S.A.**  
**ul. K. Wielkiego 1**  
**61-863 Poznań**

Poznań, 26 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniach od 21 do 23 marca 2018 r. kontrola działalności Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/030/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 26 lutego 2018 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 28 lutego 2018 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.22.2018 z dnia 20 marca 2018 r.), wykazała niezgodności mogące naruszać przepis § 14 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.22.2018, mając na uwadze konieczność poprawy działalności kontrolowanej Stacji, przesyłam następujące zalecenie:

1. Poddać serwisowi albo kalibracji wieloskładnikowy analizator spalin SUN DGA 1000 o nr fabrycznym 10A01395/2001, celem umożliwienia oceny badanych pojazdów w zakresie współczynnika nadmiaru powietrza (lambda) podczas przeprowadzania pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych silników o zapłonie iskrowym.

Przedkładając powyższe oczekuję niezwłocznej realizacji ww. zalecenia pokontrolnego oraz pisemnej informacji o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności SKP, w terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Piotr Peleczarski  
DYREKTOR  
Wydział Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych