

Prezydent Miasta Poznania
Wydział Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.33.2018
04061800855

MIASTO POZNAŃ
Zespół Szkół Samochodowych
im inż. Tadeusza Tańskiego
ul. Zamenhofa 142
61-139 Poznań

Poznań, 4 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniach od 18 do 30 maja 2018 r. kontrola działalności Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/011/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 7 maja 2018 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 9 maja 2018 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.33.2018 z dnia 16 maja 2018 r.), wykazała nieprawidłowość naruszającą przepis § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.33.2018, mając na uwadze konieczność poprawy działalności kontrolowanej Stacji, przesyłam następujące zalecenie:

1. Wystąpić do producenta urządzenia do podnoszenia osi pojazdu GOLIK DKH-2SRTM o wyrobienie nowej tabliczki znamionowej.

Przedkładając powyższe oczekuję realizacji ww. zalecenia pokontrolnego w terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, a także pisemnej informacji w tym samym terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Pelczarski
DYREKTOR
Wydział Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych