

Prezydent Miasta Poznania  
Wydział Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.7.2018  
*2901n 802971*

**MK. MAZUREK Marcin Mazurek**  
**os. Dębina 3/38**  
**61-450 Poznań**

Poznań, 29 stycznia 2018 r.

Szanowny Panie,

przeprowadzona w dniu 26 stycznia 2018 r. kontrola działalności Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/070/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 2 stycznia 2018 r., dostarczoną przedsiębiorcy w dniu 14 stycznia 2018 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.7.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.), wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy: art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z § 14 ust. 11 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.7.2018 przesyłam następujące zalecenia:

1. Niezwłocznie poinformować Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o wyposażeniu stanowiska kontrolnego w nowy przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu PCL AIRFORCE II o nr fabrycznym 170512235/2017,
2. Niezwłocznie poddać kontroli metrologicznej przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu PCL AIRFORCE o nr fabrycznym 140522198/2015 lub wycofać ww. przyrząd z użytkowania na stacji kontroli pojazdów (fakt wycofania przyrządu z użytkowania także należy zgłosić Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego oraz tutejszemu Wydziałowi),
3. Niezwłocznie zgłosić organowi prowadzącemu rejestr działalności regulowanej SKP z terenu miasta Poznania, fakt rozwiązania umowy o pracę z diagnostą Bartoszem Ostrowskim posiadającym uprawnienie diagnosty nr PKL/D/0055 (wniosek o wykreślenie diagnosty z rejestru działalności regulowanej SKP należy kierować do Prezydenta Miasta Poznania za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania – adres w stopce niniejszego pisma),

Ponadto zobowiązuje się przedsiębiorcę do stosowania przepisu art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.

2168 ze zm.), w sytuacji jego nieobecności w trakcie kontroli (pisemne wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy podczas kontroli).

Przedkładając powyższe oczekuję niezwłocznej realizacji wskazanych wcześniej zaleceń pokontrolnych oraz pisemnej informacji o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności SKP, w terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PRYZYDENTA MIASTA  
Michał Mieloch  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Usług Komunikacyjnych