

Prezydent Miasta Poznania  
Wydział Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.76.2018  
01101800284

**CYGAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa**  
**Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2B**  
**05-270 Marki**

Poznań, 1 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniach od 27 do 28 września 2018 r. kontrola działalności prowadzonej przez Państwa Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/080/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 27 sierpnia 2018 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 7 września 2018 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.76.2018 z dnia 26 września 2018 r.), wykazała nieprawidłowość naruszającą przepis § 16 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.76.2018, mając na uwadze konieczność poprawy działalności kontrolowanej Stacji, przesyłam następujące zalecenia:

1. Dokonać uaktualnienia tabeli opłat za badania techniczne pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261 ze zmianami w: Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302; Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1233; Dz. U. z 2016 r., poz. 1074).

Przedkładając powyższe oczekuję niezwłocznej realizacji ww. zalecenia pokontrolnego oraz pisemnej informacji o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności SKP, w terminie **7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Michał Mieloch  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Uprawnień Komunikacyjnych