

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.2.2019
16011903017

MIASTO POZNAŃ
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych
im. Rudolfa Modrzejewskiego
ul. Szamotulska 33
60-365 Poznań

Poznań, 16 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniu 16 stycznia 2019 r. kontrola działalności prowadzonej przez Państwa Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/012/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 2 stycznia 2019 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 4 stycznia 2019 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.2.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.), wykazała niezgodności mogące naruszać przepisy: art. 83 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 15 pkt 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.2.2019 przesyłam następujące zalecenia:

1. Dokonać sprawdzenia prawidłowości działania czujnika gazu płynnego propan – butan, znajdującego się w kanale przeglądowym stacji kontroli pojazdów (w przypadku uszkodzenia wymienić czujnik na nowy),
2. Udokumentować zatrudnienie diagnosty o nr uprawnienia PO/D/0043, od 1 grudnia 2018 r. do obecnie.

Przedkładając powyższe oczekuję:

- niezwłocznej realizacji zalecenia pokontrolnego wskazanego w pkt 1 tego pisma,
- realizacji zalecenia pokontrolnego wymienionego w pkt 2 niniejszego wystąpienia, w terminie **14 dni** od daty jego otrzymania,

oraz pisemnej informacji o zrealizowaniu ww. zaleceń pokontrolnych, we wskazanym wcześniej terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Michał Mieloch
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych