

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.7.2019
24011902879

DUDA – CARS Spółka Akcyjna
ul. Ptasia 4
60-319 Poznań

Poznań, 28 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniach od 14 do 23 stycznia 2019 r. kontrola działalności prowadzonej przez Państwa Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/073/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 2 stycznia 2019 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 4 stycznia 2019 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.), wykazała niezgodności mogące naruszać przepisy: § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.) oraz § 13 ust. 4 w powiązaniu z § 14 ust. 11 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.7.2019 przesyłam następujące zalecenia:

1. Dokonywać opłat z tytułu CEPiK w wyznaczonych terminach, tj. do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłaty były pobrane (zgodnie z wymogiem zawartym w § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681)),
2. Udokumentować dopuszczenie do eksploatacji urządzenia do podnoszenia osi pojazdu MAHA AL.II2.6 PHW (do odpowiedzi na niniejsze pismo pokontrolne proszę załączyć kserokopię aktualnej decyzji UDT dopuszczającej ww. urządzenie do eksploatacji),
3. Wyjaśnić pisemnie zasadność wyznaczenia przez diagnostę o nr uprawnienia PO/D/0206 terminu następnego badania technicznego pojazdu podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego nr 00260/PO/073/P/2018,
4. Wyjaśnić pisemnie sytuację polegającą na przeprowadzeniu przez diagnostę o nr uprawnienia PO/D/0207 okresowego badania technicznego nr 00432/PO/073/P/2018, a w szczególności wskazanie powodu nieokreślenia wyniku przedmiotowego badania technicznego oraz wyjaśnienie rozbieżności we wskazaniu stanu licznika badanego

pojazdu (w pozycji rejestru badań nr 00432/PO/073/P/2018 z dnia 6 września 2018 r. widnieje stan licznika 70136 km, podczas gdy w pozycji rejestru badań nr 00265/PO/073/P/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (okresowe badanie techniczne tego samego pojazdu) widnieje stan licznika 89636 km).

Przedkładając powyższe oczekuję:

- bieżącej realizacji zalecenia pokontrolnego opisanego w pkt 1 niniejszego pisma,
- realizacji zaleceń pokontrolnych opisanych w pkt 2, 3, 4 przedmiotowego pisma, w terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia,

oraz pisemnej informacji o realizacji wspomnianych wcześniej zaleceń pokontrolnych, w ww. terminie.

Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU
Michał Mirek

Sponsoring 28.01.2019. PL

list polecany 200