

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.20.2019

15031902307

Auto Compol S.A.
ul. K. Wielkiego 1
61-863 Poznań

Poznań, 15 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

przeprowadzona w dniu 14 marca 2019 r. kontrola działalności prowadzonej przez Państwa Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/030/P (kontrola poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze podjęcia kontroli z dnia 27 lutego 2019 r., dostarczonym przedsiębiorcy w dniu 4 marca 2019 r.), dokonana przez upoważnionego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (upoważnienie nr SOUK-VII.5421.20.2019 z dnia 13 marca 2019 r.), wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy: § 12 ust. 2 pkt 2 oraz § 16 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), a także nieprawidłowość naruszającą przepis art. 83ab ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) oraz niezgodność mogącą naruszać przepis art. 83 ust. 3 pkt 6 tej samej ustawy.

W oparciu o treść protokołu kontroli nr SOUK-VII.5421.20.2019 przesyłam następujące zalecenia:

1. Uaktualnić tabelę opłat za badania techniczne pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261 ze zmianami w: Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302; Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1233; Dz. U. z 2016 r., poz. 1074),
2. Dokonać naprawy powierzchni ławy pomiarowej, szczególnie w obszarze pomiędzy zestawami rolek urządzenia rolkowego do badania hamulców a wnęką podnośnika całopojazdowego,
3. Udokumentować zatrudnienie diagnosty o nr uprawnienia PO/D/0306 (kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. diagnosty proszę załączyć do odpowiedzi na niniejsze zalecenia pokontrolne (dane wrażliwe proszę zanonimizować)),
4. Dopełniać obowiązku wynikającego z art. 83ab ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, polegającego na składaniu wniosku o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej (np. w następstwie zatrudniania lub rozwiązywania umów o zatrudnienie z diagnostami) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych objętych wpisem do ww. rejestru.

Przedkładając powyższe oczekuję:

- niezwłocznej realizacji zalecenia pokontrolnego wskazanego w pkt 1 tego pisma,
- bieżącej realizacji zalecenia pokontrolnego opisanego w pkt 4 przedmiotowego pisma,
- realizacji zaleceń pokontrolnych wymienionych w pkt 2 i 3 niniejszego wystąpienia,
w terminie **30 dni** od daty jego otrzymania,

oraz pisemnej informacji o zrealizowaniu ww. zaleceń pokontrolnych, we wskazanym wcześniej terminie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Mieloczn
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych

Sprawy Obywatelskie; 15.03.2019r

z up. polecany zpr