

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.36.2021
24052101804

Stacja Kontroli Pojazdów s.c.
Zenon Szałowski Stanisław Baranowski
ul. Omańkowskiej 90
60-465 POZNAŃ

Poznań, 24 maja 2021 r.

Rodzaj pisma: **zalecenie pokontrolne**

W dniu 21 maja 2021 r. została zrealizowana planowa kontrola podstawowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/029/P, obejmująca okres od 3 czerwca 2020 r. do 20 maja 2021 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenie pokontrolne⁽¹⁾.

Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Niepobranie opłaty ewidencyjnej z tytułu CEPiK w przypadku przeprowadzenia odczytu wskazania drogomierza po jego wymianie (dotyczy pozycji rejestru badań technicznych nr L/07913/PO/029/P/2020), niezgodnie z zasadą opisaną w przepisie⁽²⁾.

Zalecenie pokontrolne:

1. Każdorazowo pobierać opłaty ewidencyjne w sytuacji dokonywania odczytu wskazania drogomierza po jego wymianie, zgodnie z przepisem⁽²⁾.

Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych:

Proszę o pisemną informację o sposobie realizacji ww. zalecenia pokontrolnego, w terminie **7 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Mieloch
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Usług i Usług Komunikacyjnych

.....
(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

Podstawa prawna:

(1) Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm. – dalej jako ustawa),

(2) Art. 81b ust. 3 ustawy.

Sprawa prowadzi:
Adam Bartkowiak
616463344

Sprawa zgłoszona: 24.05.2024

List polecony 200