

Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.30.2022
11052200985

Stacja Kontroli Pojazdów s.c.
Zenon Szałowski Stanisław Baranowski
ul. Omańkowskiej 90
60-465 POZNAŃ

Poznań, 11 maja 2022 r.

Rodzaj pisma: **zalecenia pokontrolne**

W dniu 10 maja 2022 r. została zrealizowana planowa kontrola podstawowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/029/P, obejmująca okres od 21 maja 2021 r. do 9 maja 2022 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenie pokontrolne⁽¹⁾.

Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Brak możliwości włączenia, a tym samym sprawdzenia prawidłowości działania opóźniomierza do kontroli działania hamulców AUTOMEX AMX 520 o nr fabrycznym 1113/2001.⁽²⁾

Zalecenia pokontrolne:

1. Niezwłocznie poddać sprawdzeniu i ewentualnej naprawie opóźniomierz do kontroli działania hamulców AUTOMEX AMX 520 o nr fabrycznym 1113/2001.⁽²⁾

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

Proszę o pisemną informację o sposobie zrealizowania ww. zalecenia pokontrolnego, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Pełczarski
DZIAŁ I OR
Wydział Spraw Obywatelskich
i Usług Komunikacyjnych

.....
(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)


Podstawa prawna:

- (1) Art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.),
- (2) § 14 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Sprawa prowadzi:

Adam Bartkowiak

616463344

Spow2022W ; M. 05. 2022r. 

Wit polecony EPO