

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.50.2022
20092200684

MARCIECH Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sobotecka 23
60-161 Poznań

Poznań, 20 września 2022 r.

Rodzaj pisma: **zalecenia pokontrolne**

W dniu 19 września 2022 r. została zrealizowana planowa kontrola podstawowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/079/P, obejmująca okres od 28 września 2021 r. do 17 września 2022 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenie pokontrolne⁽¹⁾.

Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Brak możliwości włączenia, a tym samym sprawdzenia działania opóźniomierza do kontroli działania hamulców ELHOS OP – 1 o nr fabrycznym 1143/2016.⁽²⁾

Zalecenia pokontrolne:

1. Niezwłocznie poddać sprawdzeniu i ewentualnej naprawie opóźniomierz do kontroli działania hamulców ELHOS OP – 1 o nr fabrycznym 1143/2016.⁽²⁾

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

Proszę o pisemną informację o sposobie zrealizowania ww. zalecenia pokontrolnego, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Pelczarski
DYREKTOR
Wydział Spraw Obywatelskich
i Pracy Społecznej i Komunikacyjnych

(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

Urząd Miasta Poznania, Wydział Spraw Obywatelskich i Upoważnień Komunikacyjnych, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
tel. +48 61 646 33 44, fax +48 61 878 40 28, souk@um.poznan.pl, www.poznan.pl

Sporządzony: 20.09.2022u [podpis]

CoA polecony EPP

Podstawa prawna:

- (¹) Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.),
- (²) § 14 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Sprawę prowadzi:

Adam Bartkowiak

616463344