

Prezydent Miasta Poznania

# POZnań\*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.8.2023  
01032301213

**Polski Związek Motorowy O.Z.D.G.  
Sp. z o.o.  
ul. Czarnkowska 10-12  
60-415 Poznań**

Poznań, 1 marca 2023 r.

Rodzaj pisma: **zalecenia pokontrolne**

W dniu 28 lutego 2023 r. została zrealizowana planowa kontrola podstawowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/001/P, obejmująca okres od 3 marca 2022 r. do 27 lutego 2023 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenia pokontrolne<sup>(1)</sup>.

**Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:**

1. Niezamieszczenie w uwagach zaświadczenia nr 00654/PO/001/P/2023 informacji o nazwie producenta, typie oraz numerze seryjnym blokady alkoholowej zamontowanej w pojeździe poddanym dodatkowemu badaniu technicznemu na podstawie przepisu<sup>(2)</sup>, tzn. niezgodnie z zasadą opisaną w przepisie<sup>(3)</sup>,
2. Dokonanie anulowania okresowego badania technicznego nr 03054/PO/001/P/2022, zakończonego wynikiem negatywnym z powodu wystąpienia w badanym pojeździe usterki istotnej, co stanowi naruszenie przepisu<sup>(4)</sup>.

**Zalecenia pokontrolne:**

1. Każdorazowo zamieszczać informacje o nazwie producenta, typie oraz numerze seryjnym blokady alkoholowej zamontowanej w pojeździe poddawany dodatkowemu badaniu technicznemu na podstawie przepisu<sup>(2)</sup>, w uwagach wystawianego zaświadczenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisie<sup>(3)</sup>.

Wyjaśnić, jaka blokada alkoholowa znajdowała się na wyposażeniu badanego pojazdu (proszę podać nazwę producenta, typ oraz numer seryjny urządzenia), a także wyjaśnić, na podstawie jakiego dokumentu zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne nr **00654/PO/001/P/2023** (kserokopię dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady

alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela, proszę załączyć do odpowiedzi na zalecenia pokontrolne),

2. Zaprzestać anulowania badań technicznych i innych czynności, zarejestrowanych w rejestrze badań technicznych<sup>(4)</sup>.

Zobowiązać diagnostę o nr uprawnienia PO/D/0310 do złożenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących okoliczności oraz powodu anulowania okresowego badania technicznego nr **03054/PO/001/P/2022** zakończonego wynikiem negatywnym (wyjaśnienia diagnosty proszę załączyć do odpowiedzi na zalecenia pokontrolne).

#### Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

Proszę o pisemną informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych opisanych w pkt 1 – 2, a także przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących badań technicznych o nr **03054/PO/001/P/2022** i **00654/PO/001/P/2023**, w terminie **30 dni** od dnia otrzymania tego pisma.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Miłoś  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału ds. Komunikacji i  
Uprawnień Komunikacyjnych

(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

#### Podstawa prawna:

- (1) Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm. – dalej jako ustawa),
- (2) Art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy,
- (3) Litera J) objaśnień do wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm. – dalej jako rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów),
- (4) § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie badań technicznych pojazdów.

Sprawę prowadzi: Adam Bartkowiak (616463344)

Spis treści: 01.03.2023 r. (Pul)

List polecony EPO