

Prezydent Miasta Poznania

POZnań*

Nr sprawy: SOUK-VII.5421.58.2023
19102301711

Stacja Kontroli Pojazdów
ŁAWICA Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 16
60-182 Poznań

Poznań, 19 października 2023 r.

Rodzaj pisma: **zalecenia pokontrolne**

W dniu 18 października 2023 r. została zrealizowana planowa kontrola podstawowej stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym PO/061/P, obejmująca okres od 20 października 2022 r. do 17 października 2023 r. W oparciu o treść protokołu kontroli przesyłam następujące zalecenia pokontrolne⁽¹⁾.

Nieprawidłowości (niezgodności) stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Niepoprawne wyznaczenie terminu następnego badania technicznego motoroweru, a mianowicie jako dopełnienie do pięciu lat od daty pierwszej rejestracji pojazdu w kraju, w okresowym badaniu technicznym nr 02279/PO/061/P/2023, tzn. niezgodnie z przepisem⁽²⁾,
2. Niepoprawne wyznaczenie terminu następnego badania technicznego samochodu specjalnego, a mianowicie na dwa lata od daty przeprowadzenia okresowego badania technicznego nr 01468/PO/061/P/2023, tzn. niezgodnie z przepisem⁽³⁾,
3. Niedokonanie uszczegółowienia opisu usterek⁽⁴⁾ w wystawionym zaświadczeniu o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym nr 02507/PO/061/P/2023, zakończonym wynikiem negatywnym,
4. Dokonanie przelewu opłat ewidencyjnych z tytułu CEPIK w kwocie umniejszonej o 2 PLN w stosunku do sumy opłat ewidencyjnych wynikających ze sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych w marcu 2023 r.⁽⁵⁾,

5. Brak możliwości włączenia, a tym samym sprawdzenia prawidłowości działania opóźniomierza do kontroli działania hamulców AUTOMEX AMX-520 o nr fabrycznym 0533/2000⁽⁶⁾.

Zalecenia pokontrolne:

1. Wyznaczać prawidłowo terminy następnego badania technicznego pojazdów, zwłaszcza motorowerów i samochodów specjalnych, zgodnie z zasadami opisanymi odpowiednio w przepisach^{(2), (3)},
2. Dokonywać szczegółowego opisywania usterek w uwagach wystawianych zaświadczeń z przeprowadzonych badań technicznych pojazdów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisie⁽⁴⁾,
3. Dokonać przelewu brakującej kwoty 2 PLN wynikającej z pobranych opłat ewidencyjnych w miesiącu marcu 2023 r., na rachunek bankowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (kserokopię przelewu proszę załączyć do odpowiedzi na to pismo)⁽⁵⁾,
4. Niezwłocznie poddać sprawdzeniu i ewentualnej naprawie opóźniomierz do kontroli działania hamulców AUTOMEX AMX-520 o nr fabrycznym 0533/2000⁽⁶⁾ (zdjęcie włączonego przyrządu na zasilaniu ogniwnem prądowym proszę załączyć do odpowiedzi na to pismo).

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

Proszę o pisemną informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych opisanych w pkt 1 – 4, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania tego pisma.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Pełczarski
DYREKTOR
Wydział Spraw Obywatelskich
i Urzędniczych Komunikacyjnych

.....
(imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania pisma)

Podstawa prawna:

- (1) Art. 83b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm. – dalej jako ustawa),
- (2) Art. 81 ust. 7 ustawy,
- (3) Art. 81 ust. 5 ustawy,
- (4) Pkt I) objaśnień do wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.),
- (5) § 5 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2023 r., poz. 1246),
- (6) § 14 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Sprawę prowadzi:

Adam Bartkowiak

(616463344)

Sporządzona: 19.10.2023r Paul

List polecony EPO

