

Prezydent
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.363.2013
Lotus: 24.12.13 - 893

Szanowny Pan
Krzysztof Grzybowski
Radny Miasta Poznania

Poznań, 24.12. 2013r.

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2013r. zapytanie Pana Radnego w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Santockiej, uprzejmie informuję:

Po oddaniu do użytkowania wiaduktu w Smochowicach zdemontowano fragment barierki energochłonnej, odcinek łukowy od wjazdu z ul. Dąbrowskiego do wiaduktu. Wysokość pozostałej części barier nie została zmieniona, gdyż musi ona posiadać normatywną wysokość i nie można jej zmniejszyć.

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził analizę stanu bezpieczeństwa w okolicach wiaduktu i stwierdził, że oznakowanie na skrzyżowaniu ulic Santocka – Dąbrowskiego jest prawidłowe. Przy założeniu, że wszyscy kierowcy będą stosować się do obowiązującego oznakowania, przedmiotowe skrzyżowanie zapewnia optymalne bezpieczeństwo ruchu.

Po zaistniałym wypadku ZDM ponownie zamontował lustro drogowe, które zostało uszkodzone przez pojazd powodujący zdarzenie.

Z poważaniem



Hyszard Grobelny

* Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. +48 61 878 5306, prezydent@um.poznan.pl